



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS  
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 21/06/2023

Nº. Documento: CI /2023 SU.3 Diretoria (Implantação de Praça Parque)

Local do evento: Praça Frei Tito de Alencar Lima - Rua Dr. Oswaldo Mellon – Rua Galileu Emendabile - B. Santa Terezinha

**Laudo Técnico:** **Passeio publico**

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 08 árvores da espécie Alfeneiro do japão (*Ligustrum lucidum*), medindo 7,00 metros de altura DAP 0,35 metros cada localizados em passeio publico em torno da referida praça os espécimes em questão deverão ser removidos devido a implantação de Praça-Parque. Salientamos ainda que os indivíduos arbóreos encontram-se com estado fitossanitário regular, porém suas raízes estão danificando e levantando o passeio publico existente em grandes proporções onde o mesmo será readequado. Obs: serão replantadas novas arvores no novo ajardinamento da Praça - Parque.

**Estado Fitossanitário:- (regular)**

( ) Grau Grave EM ( ) Percidas ( ) Risco de queda ( ) Entrada de garagem

( ) Outros:

( x ) Grau Grave: ( ) Com grandes lesões ( ) Raízes danificando passeio em G.P.

( x ) Outros: reforma no passeio publico e implantação de Praça - Parque LM. 6370/2014 LM.4661/1998 art.60 LF.1

Lei federal - 10741/2003 - art.12 – decreto 18280/32012

( ) Grau Médio: ( ) Mediana lesões aparentes ( ) Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

( ) Outros:

( ) Grau leve: ( ) Pequenas Lesões aparentes ( ) Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14

( ) Outros:

**PRAÇA**

Lado Fiação: ( ) Sim ( x ) Não Largura passeio: ( ) Menor que 1,60mts. ( x ) Maior que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano: ( ) Sim ( x ) Não

Interferência Trânsito – Visibilidade: ( ) Sim ( x ) Não

**Vistoria técnica:**

**Odair Ap. Maciel**  
**Matr.3932-9**

**Autorizamos a remoção dos 08 espécimes**

**Joabe de Melo da Silva**  
**Engº Agrônomo**  
**Assessor de Direção SU.3**

**EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Remoção de Árvore:** Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Destocador:**.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Reparos no Passeio:**.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Plantio de Árvore(s):** Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....