



DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 26/06/2023

Nº. Documento: Proc.2632023 - MO. 25325/2023-22

Local do evento: Rua Pero Lobo, 90 - Bairro Assunção

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Alfeneiro do Japão (Ligustrum Lucidum), medindo 7,00 metros de altura DAP 0,40 metros, estado fitossanitário regular porém suas raízes estão danificando o passeio público em grandes proporções prejudicando acesso e circulação de pedestres.

Estado Fitossanitário:- (regular)

- () Grau Grave EM () Percidas () Risco de queda () Entrada de garagem (01 árvore)
() Outros:
(X) Grau Grave: () Com grandes lesões (X) Raízes danificando passeio em G.P. (02 árvores)
(X) Outros: Lei 6370/2014
() Grau Médio: () Mediana lesões aparentes () Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14
() Outros:
() Grau leve: () Pequenas Lesões aparentes () Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14
() Outros:

Lado Fiação: () Sim (x) Não
1,60mts.

Largura passeio ► () Menor que 1,60mts. (X) Maior que

Interferência Mobiliário Urbano: (x) Sim () Não

Qual: Esquina

Interferência Trânsito – Visibilid/ade: () Sim (X) Não

Qual:

Vistoriado por:

Odair Maciel
Matr. 3932-9

Autorizamos a remoção

Joabe de Melo da Silva

Engº Agrônomo
Assessor de Direção

EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção de Árvore: Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Destocador:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Reparos no Passeio:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Plantio de Árvore(s): Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Árvore(s) Plantada: espécie(s):.....Quantidade.....

Conclusão dos serviços em:...../...../.....Responsável:.....



Rua Pero Lobo, 90 - Bairro Assunção