



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS  
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 23/05/2023

Nº. Documento:- *Ofício 161/2023*

Local do evento:- *Rua Maria Julia Capassi, 145 – Bairro Alves Dias*

Laudo Técnico:

*Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Ipê roxo (Tabebuia heptaphylla), medindo + de 10,00 metros de alt. DAP 0,50 metros, estado fitossanitário regular, porém suas raízes estão danificando passeio publico, muro e piso de dois imóveis.. Portanto somos favoráveis a substituição.*

**Estado Fitossanitário:- (regular )**

( ) Grau Grave EM ( ) Perecidas ( ) Risco de queda ( ) Entrada de garagem (01 árvore)

( ) Outros:

( x ) Grau Grave: ( ) Com grandes lesões ( X ) Raízes danificando passeio em G.P

( x ) Outros: lei 4661/1998 artigo 60

( ) Grau Médio: ( ) Mediana lesões aparentes ( ) Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

( ) Outros:

Rede elétrica:- ( ) Sim ( x ) Não

Largura passeio ► ( ) < que 1,60 mts. ( x ) > que 1,60 mts.

Interferência Mobiliário Urbano: ( ) Sim ( X ) Não

Qual:

*Vistoria técnica:*

*Odair Maciel  
Matr. 39329  
SU - 302*

*Autorizamos a substituição  
Joabe de melo da Silva  
Engº Agrônomo  
Assessor de Direção SU .3*

**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

Remoção de Árvore: Passado em...../...../..... Executado em:...../...../.....

O.Maciel

Destocador:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Reparos no Passeio:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Plantio de Árvore(s): Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Espécime(s) Replantada(s):-.....Quantidade.....

SU.302 :-...../...../.....:-**Responsável:-**.....**Matr:-**.....

*Almeida*