



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

À SU. 4 DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA

Vistoria em: 24/08/2017

Nº. Documento: VCSBC 29429

Local do evento: Ernesto Setti, 18 – Bairro Centro.

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 02 árvores da espécie **Tipuana** (Tipuana tipu), medindo 7,00m, X DAP 0,35m, estado fitossanitário regular, com raízes danificando o passeio em grandes proporções.

Estado Fitossanitário:- (regular)

() Grau Grave EM () Percidas () Risco de queda () Entrada de garagem

() Outros:

(X) Grau Grave: () Com grandes lesões (X) Raízes danificando passeio em G.P. Conforme Lei 6370/14

() Outros:

() Grau Médio: () Mediana lesões aparentes () Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

() Outros:

() Grau leve: () Pequenas Lesões aparentes () Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14

() Outros:

Lado Fiação: () Sim (X) Não Largura passeio: () Menor que 1,60mts. (X) Maior que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano: (x) Sim (X) Não - Qual ? Muro e piso do imóvel

Interferência Trânsito – Visibilidade: () Sim (x) Não - Qual ?

Autorizamos a substituição

Joabe de Melo da Silva

Assessor de Direção

EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção de Árvore: Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Destocador:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....


Reparos no Passeio:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Plantio de Árvore(s): Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Árvore(s) Plantada: espécie(s):.....Quantidade.....

Conclusão dos serviços em:...../...../.....Responsável:.....

(OBS: EM: Emergencial – G.P: Grandes Proporções – M.P: Media Proporções – P.P: Pequena Proporções.)



Rua Ernesto Setti, 18 – Bairro Centro.