



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS  
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 18/05/2023

Nº. Documento: SB.003432/2023-75

Local do evento: Rua Visconde do Rio Branco, 613 - Bairro Ferrazópolis

**Laudo Técnico:**

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 03 árvores sendo: 01 da espécie Ficus (Ficus benjamina), 01 da espécie Alfeneiro do Japão (Ligustrum lucidum), 01 da espécie Ingá branco (Inga edulis) medindo 8,00 metros de altura DAP 0,35 metros cada, estado fitossanitário comprometido (02) tronco apodrecido devido ação de agentes entomológicos (01) sem vida orgânica. Portanto somos favoráveis a remoção dos 03 espécimes local não tem espaço técnico para replantio.

**Estado Fitossanitário:- (comprometido)**

Grau Grave EM       (01) Perecidas       Risco de queda       Entrada de garagem

Outros:

Grau Grave:       Com grandes lesões       Raízes danificando passeio em G.P.

Outros:

Grau Médio:       Mediana lesões aparentes       Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

Outros:

Grau leve:       Pequenas Lesões aparentes       Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14

Outros:

Área Pública

Lado Fiação:  Sim  Não      Largura passeio:  Menor que 1,60mts.       Maior que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano:  Sim       Não

Interferência Trânsito – Visibilidade:  Sim       Não -

Vistoria técnica:

**Odair Ap. Maciel**

Matr: 3932-9

**Autorizamos a remoção**

**Joabe de Melo da Silva**  
Engenheiro Agrônomo  
Assessor de Direção SU.3

**EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Remoção de Árvore:** Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Destocador:**.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Reparos no Passeio:**.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Plantio de Árvore(s):** Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

