



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 03/07/2019

Nº. Documento: OF 914/2019 Vereador Pery Cartola

Local do evento: Rua Antonio Rocco, 20 (oposto) com R. Nilo Peçanha,138

B. Assunção

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore espécie alfareiro do Japão (ligustrum lucidum) medindo 6,00m, X DAP 0,40m, estado fitossanitário regular porém encontra-se com as raízes danificando passeio público em grandes proporções.

Estado Fitossanitário:- (regular)

() Grau Grave EM () Percidas () Risco de queda () Entrada de garagem

() Outros:

(x) Grau Grave: () Com grandes lesões (x) Raízes danificando passeio em G.P.

(x) Outros: lei 6370/2014

() Grau Médio: () Mediana lesões aparentes () Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

() Outros:

() Grau leve: () Pequenas Lesões aparentes () Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14

() Outros:

Lado Fiação: () Sim (x) Não Largura passeio: () Menor que 1,60mts. (x) Maior que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (x) Não

Interferência Trânsito – Visibilidade: () Sim (x) Não -

Vistoria técnica:

Autorizamos a substituição

Odair Ap. Maciel

Matr: 3932-9

Joabe de Melo da Silva
Engenheiro Agrônomo
Assessor De Direção SU3

EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção de Árvore: Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Destocador:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Reparos no Passeio:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Plantio de Árvore(s): Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

