



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS
SU.302-SEÇÃO DE MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS
Email:su302@saobernardo.sp.gov.br

Vistoria em:- 12/03/2020

Documento: Of. 16 2020 - Ver Burguês

Local do evento: Rua Ângelo Zechetti, 85 – Planalto.

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie alfeneiro do japão, (**Ligustrum Japonicum**), medindo 7,00 m, X DAP 0,60 m, estado fitossanitário comprometido, porém com a base do tronco contaminada pela ação de agentes entomológicos e com risco de queda. Portanto somos favoráveis a substituição do espécime.

Obs:-

Estado Fitossanitário:- (comprometido)

(x) Grau Grave EM () Percidas (x) Risco de queda

(x) Outros:- LM . 4661 –art. 60 .

() Grau Grave: () Com grandes lesões () Raízes danificando passeio em G.P.

Rede elétrica : () Sim (x) Não - Passeio ► () < que 1,60 m (X) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (x) Não


Qual:-

Vistoria técnica :

Autorizamos a substituição

Antonio Martins
 Matr. 12354-2
 SU.302

Joabe de Melo as Silva
 Assessor de Diretoria – SU.3
 Engº Agrônomo



PROGRAMAÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:-.....Passado em...../...../.....Executado em:...../...../.....

Destocador:.....Passado em:...../...../.....Executado em:...../...../.....

Reparos:-.....Passado em:...../...../.....Executado em:...../...../.....

Replanteio:-.....Passado em:...../...../.....Executado em:...../...../.....

Espécime(s):-.....Quantidade.....

SU.302;-...../...../....Responsável:.....Matr.....-