



Data da vistoria:- 07/02/2022

Documento:- Ci 16/2022– Solicitante : SU. 3/ SU.302

Local do evento: Rua Universal, 750 – Bairro Anchieta

#### Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore de espécie ipê rosa” (*Handroanthus hepitaphyllus*) medindo 4,50 m, X CAP 0,40 m, estado fitossanitário regular, porém com raízes danificando o passeio público em grande proporção interferindo na acessibilidade e locomoção dos usuários. Portanto somos favoráveis a substituição do espécime.



Estado Fitossanitário:- (regular )

( ) Grau Grave EM ( ) Risco de queda

( x ) Outros:- Lm. 4661 – art. 60

Rede elétrica :- ( ) Sim ( X ) Não passeio ► ( ) < 1,60 m. ( x ) > 1,60 m.

#### Relatório fotográfico



Vistoria técnica :

Autorizo: “substituição “

Antonio Martins  
Matr. 12354-2  
SU. 302

Engº Agrônomo Joabe de Melo da Silva  
Assessor de Direção- SU.3