



Vistoria técnica:- 12/01/2023

Documento:- SB .155665/2022-26-**Solicitante :** “Shirlei Aparecida Teixeira de Sousa”

Local do evento:- Rua Maria Olinda, 77 - Bairro Jordanópolis – Vila Danubio

Laudo Técnico

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 06 árvores da família ligustrum (**Ligustrum japonicum**) medindo aproximadamente 8,0 m de alt. X CAP 0,90 ,estado fitossanitário comprometido, porém a mesma está com a base do tronco contaminado pela ação de agentes entomológicos, raízes danificando o passeio em grande proporção e alto grau de inclinação para o lado do imóvel oferecendo risco de queda. Portanto somos favoráveis a substituição dos espécimes , conforme lei municipal nº 4661/1998 – artº 60 .

Oficiar a Enel, rede secundaria desencapada

(X) Grau Grave EM (X) Risco de queda

Rede elétrica: (x) Sim rede secundária < passeio ► () < 1,60 m. (x) > 1,80 m.

Relatório Fotográfico:



Execução dos serviços

Remoção:-...../...../.....

Replantio:-...../...../.....Espécime.....

Avaliação técnica:

Antonio Martins
Matr- 12354-2
SU . 302

Autorizado: substituição

Joabe de Melo da Silva
Assessor de Dietoria - SU.3
Engº Agrônomo

Martim@12/01/2023

