



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 18/07/2017

Nº. Documento: PASB 49201/2017-14

Local do evento: Rua Nove de Outubro, 163 - Centro

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Resedá (**Lagerstroemia Indica**), medindo 4,00m, X DAP 0,28m, estado fitossanitário comprometido, porém com raízes danificando o passeio público e provocando rachaduras no imóvel.

Estado Fitossanitário:- (comprometido)

Grau Grave EM Perecidas Risco de queda Entrada de garagem

Outros: Rachaduras no imóvel

Grau Grave: Com grandes lesões Raízes danificando passeio em G.P.

Grau Médio: Mediana lesões aparentes Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

Outros:

Grau leve: Pequenas Lesões aparentes Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14

Outros:

Lado Fiação: Sim Não

Largura passeio ► Menor que 1,60mts. Maior que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano: Sim Não

Qual: Rachaduras no imóvel

Interferência Trânsito – Visibilidade: Sim Não

Qual:

Vistoriado por:

Antonio Martins

JRC

Matr. 12354-2

JRC

Autorizamos a Substituição

Engº Agrônomo Joabe de Melo da Silva

Assistente de Diretoria

EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção de Árvore: Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Destocador:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Reparos no Passeio:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Plantio de Árvore(s): Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Árvore(s) Plantada: espécie(s):.....Quantidade.....

