



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
SU.302-SEÇÃO DE MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS
Email-su302@saobernardo.sp.gov.br

Vistoriado técnica em:- 11/12/2019

Documento:- VCSBC - 83415/2019

Local do evento:- Av. Senador Flaquer, 964 / 1000 – Bairro Centro

Lauda Técnico:

Em vistoria ao local, informamos tratar se de (02) duas da espécie tipuana (**Tipuana Tipu**), medindo 7,50 m de alt. X DAP 0,40 m, estado fitossanitário comprometido, porém com raízes danificando o passeio público em grande proporção e cupins de solo, esclarecemos ainda que o requerente foi notificado para consertar o passeio. Portanto somos favoráveis **substituição dos espécimes, tendo em vista que o proprietário do imóvel já foi notificado para consertar o passeio público devido estar interferindo na acessibilidade dos usuários .**

Obs:- **A ENEL já podou os galhos no mês de novembro.**

Estado Fitossanitário:- (Comprometido)

(x) Grau Grave EM () Percida () Risco de queda

() Outros:- Lei 6370/2014

Rede elétrica:- (X) Sim () Não passeio ► () < 1,60 m. (X) > 1,60 m.

Interferência Mobiliário Urbano: (X) Sim () Não

Qual:- **Rachaduras no passeio**

Vistoria técnica

Autorizamos:-substituição

Antonio Martins
 Matr.12354-2
 SU – 302

Joabe de Melo da Silva
 Assessor de Diretoria – SU - 3
 Engº Agrônomo

Programação dos Serviços

Remoção-.....: Passado em:...../...../.....Executado em:...../...../.....

Destocador:-.....Passado em:...../...../.....Executado em:...../...../.....

Reparos :-.....Passado em:...../...../.....Executado em:...../...../.....

Replatio (s):-.....Passado em:...../...../.....Executado em:...../...../.....

Espécie(s):-.....Quantidade.....

SU.302:-...../...../.....Responsável:.....Matr:-.....