



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS  
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 06/01/2018

Nº. Documento: CI 2029/2017 OF 757/2017 Lia Duarte

Local do evento: Rua Artur Pontual, 54 – Bairro Jordanópolis

**Laudo Técnico:**

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Ipê Rosa (Tabebuia Avellandae), medindo 8,00m de alt. X DAP 0,50m, estado fitossanitário comprometido, com raízes danificando o imóvel em grandes proporções. O passeio público não possui largura técnica para o replantio.

**Estado Fitossanitário:- (comprometido)**

Grau Grave EM     Percidas     Risco de queda     Entrada de garagem

Outros: Raízes danificando o imóvel em grandes proporções

Grau Grave:     Com grandes lesões     Raízes danificando passeio em G.P.

Grau Médio:     Mediana lesões aparentes     Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

Outros:

Grau leve:     Pequenas Lesões aparentes     Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14

Outros:

Lado Fiação:  Sim  Não    Largura passeio ►  Menor que 1,60mts.  Maior que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano:  Sim  Não

Qual:

Interferência Trânsito – Visibilidade:  Sim  Não

Qual:

**Vistoriado por:**

**Autorizamos a Remoção**

**Engº Agrônomo Joabe de Melo da Silva**

Antonio Martins

Matr. 12354-2

JRC

Assistente de Diretoria

**EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Remoção de Árvore:** Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Destocador:**.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Reparos no Passeio:**.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Plantio de Árvore(s):** Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Árvore(s) Plantada: espécie(s):**.....Quantidade.....



Fotos 1 a 5 – Rua Artur Pontual, 54 – Remoção Grau grave EM – Jordanópolis