



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS
SU.302-SEÇÃO DE MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS
Email:su302@saobernardo.sp.gov.br

Vistoria técnica em:- 06/02/2020

Documento:- VCSBC – 85431/2020

Local do evento:- Rua Rei Vitório Emanuel, 266 / 250 – Bairro Rudge Ramos.

Laudo Técnico:

*Em vistoria ao local informamos tratar-se de 02 árvores da espécie tipuana, (**Tipuana Tipu**), medindo 8,00m de alt. X DAP 0,70 m, estado fitossanitário regular, porém com galhos próximo a rede primária, raízes danificando o passeio público. Portanto somos favoráveis a substituição dos espécimes.*

Obs:- Oficiar a ENEL

Estado Fitossanitário:- (regular)

Grau Grave EM Peregida Risco de queda

Outros: LM . 4661 – artº 60

Grau Grave: Com grandes lesões Raízes danificando passeio em G.P.

Rede elétrica:- Sim Não **passeio ▶** < 1,60 m. > 1,60 m.

Interferência Mobiliário Urbano: Sim Não

Vistoria técnica:

Antonio Martins
Matr. 12354-2
SU. 302

Autorizamos a Substituição

Joabe de Melo da Silva
Assessor de Diretoria – SU.3
Engº Agrônomo



Programação dos serviços_

*Remoção :-...../...../.....Concluído em:-...../...../.....

Destocador:-...../...../.....Concluído em:-...../...../.....

*Reparos :-...../...../.....Concluído em:-...../...../.....

Replanteio(s):-...../...../.....Concluído em:-...../...../.....

Espécie(s):.....Quantidade.....

SU.302:-...../...../.....Resp:-.....Matr:-.....

Martins