



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS  
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 06/02/2020

Nº. Documento: CI 32/2020 CI 32/2020 SU.3 Diretoria

Local do evento: Rua Dona Júlia Cesar Ferreira, 90 - Bairro Baeta Neves

**Laudo Técnico:**

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvores da espécie Alfeneiro do Japão (Ligustrum Lucidum), medindo 8,00m de alt. X DAP 0,45m, estado fitossanitário comprometido, porém com raízes danificando o passeio público, prejudicando o acesso e circulação de pedestres, tronco apresenta apodrecimento devido ação de agentes entomológicos.

**Estado Fitossanitário:- (comprometido)**

( ) Grau Grave EM ( ) Percidas ( ) Risco de queda ( ) Entrada de garagem

( ) Outros:

(X) Grau Grave: (x) Com grandes lesões (X) Raízes danificando passeio em G.P.

(X) Outros: Lei 6370/2014

( ) Grau Médio: ( ) Mediana lesões aparentes ( ) Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

( ) Outros:

( ) Grau leve: ( ) Pequenas Lesões aparentes ( ) Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14

( ) Outros:

Lado Fiação: ( x ) Sim ( ) Não Largura passeio ( ) Menor que 1,60mts. ( X ) Maior que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano: ( ) Sim ( X ) Não

Qual:

Interferência Trânsito – Visibilid/ade: ( ) Sim ( X ) Não

Qual:

Vistoriado por:

Autorizamos a substituição

**Odair Maciel**

Matr. 3239-9

**Engº Agrônomo Joabe de Melo da Silva**

Assessor de Direção – SU.3

**EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Remoção de Árvore:** Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Destocador:**.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Reparos no Passeio:**.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Plantio de Árvore(s):** Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Árvore(s) Plantada:** espécie(s):.....Quantidade.....

**Conclusão dos serviços em:**...../...../.....Responsável:.....



Rua Dona Julia Cesar Ferreira, 90