



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 23/08/2023

Nº. Documento: MO.040765/2023-00

Local do evento: Rua Giuseppe Tosi, 48 - Bairro Demarchi

Lauda Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Ipê (Tabebuia spp), medindo 8,00 metros de altura DAP 0,35 metros, estado fitossanitário regular porém encontra-se com o tronco encostado em beiral de garagem já danificado, informamos ainda que a mesma está com as raízes danificando passeio publico em grandes proporções, prejudicando acesso e circulação de pedestres. Portanto somos favoráveis a remoção.

Estado Fitossanitário:- (regular)

() Grau Grave EM () Perecidas () Risco de queda () Entrada de garagem

() Outros:

(x) Grau Grave: () Com grandes lesões (x) Raízes danificando passeio em G.P.

(x) Outros: tronco encostado em beiral

() Grau Médio: () Mediana lesões aparentes () Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

() Outros:

() Grau leve: () Pequenas Lesões aparentes () Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14

() Outros:

Lado Fiação: () Sim (x) Não Largura passeio: (x) Menor que 1,60mts. () Maior que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (x) Não

Interferência Trânsito - Visibilidade: () Sim (x) Não -

Vistoria técnica:

Odair Ap. Maciel

Matr: 3922-9

Autorizamos a remoção

Joabe de Melo da Silva

Engenheiro Agrônomo

Assessor De Direção SU3


EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção de Árvore: Passado em...../...../..... Executado em:...../...../.....

Destocador:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Reparos no Passeio:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Plantio de Árvore(s): Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....



Rua Giuseppe Tosi, 48 - Bairro Demarchi