



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 18/04/2018

Nº. Documento: VCSBC 37176

Local do evento: Rua Oragnof, 706 – Bairro Planalto

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Ficus (Ficus Benjamina), medindo 7,00m de alt. X DAP 0,50m, estado fitossanitário sem vida orgânica, com raízes danificando o piso do imóvel.

Risco iminente de queda.

Estado Fitossanitário:- (sem vida orgânica)

Grau Grave EM Perecida Risco de queda Entrada de garagem

Outros: Lei Municipal 6370/2014

Grau Grave: Com grandes lesões Raízes danificando passeio em G.P.

Grau Médio: Mediana lesões aparentes Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

Outros:

Grau leve: Pequenas Lesões aparentes Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14

Outros:

Lado Fiação: Sim Não Largura passeio ► Menor que 1,60mts. Maior que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano: Sim Não

Qual: rachaduras no piso do imóvel

Interferência Trânsito – Visibilidade: Sim Não

Qual:

Vistoriado por:

Autorizamos a Substituição

Engº Agrônomo Joabe de Melo da Silva

Antonio Martins

Matr. 12354-2

JRC

Assistente de Diretoria

EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção de Árvore: Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Destocador:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Reparos no Passeio:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Plantio de Árvore(s): Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Árvore(s) Plantada: espécie(s):.....Quantidade.....



Fotos 1 a 2 – Rua Oragnof, 706 – Planalto – Subst. Grave EM – VCSBC 37176