



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS  
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 14/06/2018

Nº. Documento: OF. 348/2018 Ver. Josias Paz Gordo da Adegá

Local do evento: Travessa Mococa, 483 - Ferrazópolis

**Laudó Técnico:**

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvores da espécie Não Identificada, medindo 8,00m, X DAP 0,45m, estado fitossanitário comprometido, lesões no tronco devido ação de agentes entomológicos, somos favoráveis a remoção risco de queda devido a escorregamento de terra no local.

OBS. ÁRVORE LOCALIZADA EM BARRANCO.

**Estado Fitossanitário:- (Comprometido)**

Grau Grave EM       Percidas       Risco de queda       Entrada de garagem

Outros:

Grau Grave:       Com grandes lesões       Raízes danificando passeio em G.P.

Outros:

Grau Médio:       Mediana lesões aparentes       Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

Outros:

Grau leve:       Pequenas Lesões aparentes       Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14

Outros:

Lado Fiação:  Sim  Não      Largura passeio:  Menor que 1,60mts.       Maior que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano:  Sim       Não

Interferência Trânsito – Visibilidade:  Sim       Não -

Vistoria técnica:

Autorizamos a remoção

Odair Ap. Maciel  
Matr:3932-9

Engº Agrônomo Joabe de Melo da Silva  
Diretor Adjunto – SU.3

**EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Remoção de Árvore:** Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Destocador:**.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Reparos no Passeio:**.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Plantio de Árvore(s):** Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

