



Data da vistoria :- 07/02/2022

Documento:- SB. 013826/2022-61 – Alfa Grotti Schroder

Local do evento:- Av. Senador Flaquer, 617 – Bairro Centro

Lauda Técnico:

Em vistoria ao local, informamos tratar se de (01) uma árvore da espécie tipuana (**Tipuana Tipu**), medindo 9,50 m de alt. X CAP 1,10 m, estado fitossanitário comprometido, porém com raízes danificando o passeio público em grande proporção, guias e sarjetas impedindo o escoamento das águas . Portanto somos favoráveis substituição do espécime, tendo em vista a poda de raízes oferecera risco de queda.

Estado Fitossanitário:- (Comprometido)

Grau Grave EM Risco de queda

Outros:- Lei 6370/2014

Rede elétrica:- (X) Sim () Não passeio ► () < 1,60 m. (X) > 2,00 m.

Interferência Mobiliário Urbano: (X) Sim () Não

Relatório fotográfico



Programação dos Serviços

Remoção/...../.....

Replanteio (s):-...../...../.....Espécie(s).....

Vistoria técnica

Autorizo:-substituição

Antonio Martins
Matr.12354-2
SU – 302

Joabe de Melo da Silva
Assessor de Diretoria – SU - 3
Engº Agrônomo