



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 07/08/2023

Nº. Documento:MO.003666/2020-66

Local do evento: Rua Jaú, 42 – Bairro Baeta Neves

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Ipê Roxo (Tabebuia Heptaphylla), medindo + de 10,00 metros de alt. DAP 0,60 metros, estado fitossanitário regular, com galhos sobre o imóvel e raízes danificando o passeio público e piso de imóvel em grandes proporções, prejudicando acesso e circulação de pedestres. Portanto somos favoráveis a remoção do espécime assim como reparos no passeio público.


Estado Fitossanitário:- (regular)

- () Grau Grave EM() Pericidas () Risco de queda () Entrada de garagem
() Outros:
(x) Grau Grave: () Com grandes lesões (X) Raízes danificando passeio em G.P.
() Outros:
() Grau Médio: () Mediana lesões aparentes () Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14
() Outros:
() Grau leve: () Pequenas Lesões aparentes () Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14
() Outros:

Lado Fiação: (x) Sim () Não Largura passeio▶ () Menor que 1,60mts. (X) Maior que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano: (x) Sim () Não
Qual: POSTE
Interferência Trânsito – Visibilidade: () Sim (X) Não
Qual:

Vistoriado por:
Odair Maciel
Matr. 39229


Autorizamos a remoção
Joabe de Melo da Silva
Engº Agrônomo
Assessor de Direção

EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção de Árvore: Passado em...../...../..... Executado em:...../...../.....

Destocador:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Reparos no Passeio:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Plantio de Árvore(s):Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Árvore(s) Plantada: espécie(s):.....Quantidade.....

