



DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 27/06/2022

Nº. Documento: SB.077143/2022-48

Local do evento: Av. Jerônimo Moratti, 619 - Bairro Dos Casa

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Flamboyant (Delonix régia), medindo 10,00m de alt.DAP 0,40 metros, estado fitossanitário comprometido devido ação de agentes entomológicos e suas raízes danificando o passeio público estreito em grandes proporções prejudicando acesso e circulação de pedestres.

Estado Fitossanitário:- (comprometido)

() Grau Grave EM () Percidas () Risco de queda () Entrada de garagem (01 árvore)

() Outros:

(X) Grau Grave: () Com grandes lesões (X) Raízes danificando passeio em G.P. (02 árvores)

(X) Outros: Lei 6370/2014

() Grau Médio: () Mediana lesões aparentes () Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

() Outros:

() Grau leve: () Pequenas Lesões aparentes () Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14

() Outros:

Lado Fiação: () Sim (x) Não Largura passeio ► (x) Menor que 1,60mts. () Maior que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (X) Não

Qual:

Interferência Trânsito – Visibilid/ade: () Sim (X) Não

Qual:

Vistoriado por:

Odair Maciel

Matr. 3239-9

Autorizamos a remoção

Joabe de Melo da Silva

Engº Agrônomo
Assessor de Direção

EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção de Árvore: Passado em...../...../..... Executado em:...../...../.....

Destocador:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Reparos no Passeio:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Plantio de Árvore(s): Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Árvore(s) Plantada: espécie(s):.....Quantidade.....

Conclusão dos serviços em:...../...../.....Responsável:.....

