



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em:- 08/10/2020

Nº. Documento:VCSBC 90809

Local do evento: Rua Bento Gonçalves,21 B. Assunção

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie uva japonesa (*houzenia dulcis*) medindo 8,00 m de alt. X DAP 0,35m, estado fitossanitário regular, porém suas raízes estão danificando passeio publico em grandes proporções, prejudicando acesso e circulação de pedestres. Portanto somos favoráveis a substituição.

Estado Fitossanitário:- (regular)

- () Grau Grave EM () Pericida () Risco de queda () Entrada de garagem
() Outros:-
(x) Grau Grave: () Com grandes lesões (x) Raízes danificando passeio em G.P. lei 4661/1998 artigo 60
() Grau Médio: () Mediana lesões aparentes () Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

Rede elétrica: (x) Sim () Não passeio ► () < 1,60 m. (x) > 1,60 m.

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (x) Não
Qual:

Vistoria técnica:

Odair AP. Maciel
Matr- 3932-90
SU. 302

Autorização a substituição

Joabe de Melo da Silva
Assessor de Direção - SU.3
Engº Agrônomo

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:- _____ Passado em:...../...../.....Executado em:...../...../.....

Destocador:-..... Passado em:...../...../.....Executado em:...../...../.....

Reparos-.....:Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Replanteio:-.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Espécie(s):- _____Quantidade.....

SU:-/...../.....**Responsável:-**.....**Matr.**.....



Rua Bento Gonçalves, 21 Bairro Assunção