

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS  
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 15/06/2018

Nº. Documento: VCSBC 66974

Local do evento: Av. Wallace Simonsen, 950 - Nova Petrópolis.

**Laudo Técnico:**

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Sibipiruna(Caesalpinia peltophoroides), medindo 8,00m, X DAP 0,40m, estado fitossanitário comprometido, grande grau de inclinação no tronco.

**Estado Fitossanitário:- (Comprometido)**

Grau Grave EM       Perecidas       Risco de queda       Entrada de garagem

Outros:

Grau Grave:       Com grandes lesões       Raízes danificando passeio em G.P.

Outros:

Grau Médio:       Mediana lesões aparentes       Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

Outros:

Grau leve:       Pequenas Lesões aparentes       Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14

Outros:


Lado Fiação:  Sim  Não      Largura passeio:  Menor que 1,60mts.       Maior que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano:  Sim       Não

Interferência Trânsito – Visibilidade:  Sim       Não -

Vistoria técnica:

Odair Ap. Matiel  
Matr: 3732-9

Autorizamos a substituição  
  
Engº Agrônomo Joabe de Melo da Silva  
Diretor Adjunto – SU.3

**EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

Remoção de Árvore: Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Destocador:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Reparos no Passeio:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Plantio de Árvore(s): Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....



Fotos 1 a 2 – Av. Wallace Simonsen, 950 – Nova Petrópolis – Subst. – VCSBC 66974