



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS  
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 13 /02/2019

Nº. Documento: OF 10/2019

Local do evento: Rua Fernando Maia, 114 B. Cooperativa

**Laudo Técnico:**

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie pinheiro (pinus spp), **de grande porte** DAP 0,80m , estado fitossanitário, regular porém com as raízes danificando passeio publico e muro em grandes proporções. Portanto somos favoráveis a remoção.

**Estado Fitossanitário (regular)**

( ) Grau Grave EM ( ) Pечidas ( ) Risco de queda ( ) Entrada de garagem

( ) Outros:

( x ) Grau Grave: ( ) Com grandes lesões ( x ) Raízes danificando passeio em G.P.

( x ) Outros: lei 4661-1998 art.60

( ) Grau Médio: ( ) Mediana lesões aparentes ( ) Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

( ) Outros:

( ) Grau leve: ( ) Pequenas Lesões aparentes ( ) Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14

( ) Outros:

Lado Fiação: ( ) Sim ( x ) Não Largura passeio: ( x ) Menor que 1,60mts. ( ) Maior que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano: ( ) Sim ( x ) Não

Interferência Trânsito – Visibilidade: ( ) Sim ( x ) Não -

Vistoria técnica:

**Odair Ap. Maciel**

Matr: 3932-9

**Autorizamos a remoção**

**Joabe de Melo da Silva**  
Engenheiro Agrônomo  
Acessor De Diretor

**EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Remoção de Árvore:** Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Destocador:**.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Reparos no Passeio:**.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Plantio de Árvore(s):** Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....