



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 05/05/2022

Nº. Documento: SB.053282/2022-05

Local do evento: Rua Alfredo Palmiro Copede, 48 - B. Nova Petrópolis

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie ipê roxo (Tabebuia Heptaphylla), medindo + de 10,00 metros de altura DAP 0,40 metros, estado fitossanitário regular, porém suas raízes encontram-se danificando passeio público e piso da garagem em grandes proporções. Portanto somos favoráveis a remoção.

Estado Fitossanitário:- (regular)

- Grau Grave EM Percidas Risco de queda Entrada de garagem
- Outros:
- Grau Grave: Com grandes lesões Raízes danificando passeio em G.P.
- Outros: Lei 4661/1998 artigo 60
- Grau Médio: Mediana lesões aparentes Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14
- Outros:
- Grau leve: Pequenas Lesões aparentes Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14
- Outros:

Lado Fiação: Sim Não Largura passeio: Menor que 1,60mts. Maior que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano: Sim Não

Interferência Trânsito – Visibilidade: Sim Não -

Vistoria técnica:

Odair Ap. Maciel

Matr: 3932-9

Autorizamos a remoção

Joabe de Melo da Silva
Engenheiro Agrônomo
Assessor De Direção SU3

EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção de Árvore: Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Destocador:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Reparos no Passeio:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Plantio de Árvore(s): Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....



Rua Alfredo Palmiro Copede, 48 - Bairro Nova Petrópolis