



Vistoria técnica:-30/01/2024

Documento: MO.004237/2024-55 - Interessado: "SU.302- SEÇÃO DE MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS"

Local: Rua Sérgio Cardoso, 415- Jardim Calux – Bairro Planalto

**Lauda Técnico:**

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 espécime arbóreo da família ligustrum, (**Ligustrum japonicum**), medindo aproximadamente 5,50 m de alt. X CAP 0,5 0 m, estado fitossanitário comprometido, base do tronco contaminada pela ação de agentes entomológicos, e sem vida orgânica com risco **iminente** de queda. Portanto somos favoráveis a **substituição do espécime**.

( X ) Grau Grave EM ( X ) Risco de queda

Rede elétrica:- ( x ) Sim ( ) Não passeio ► ( ) , 1,60 m. ( X ) > 1,60 m.

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**



**PROGRAMAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Remoção: ...../...../.....

Replanteio;...../..... /.....Espécie:.....

Avaliação técnica:

Assessor de Diretoria – SU .3

Antônio Martins  
Matr. 12354-2  
SU . 302

Joabe de Melo da Silva  
Matr. – 42825-5  
Engº Agrônomo

M>A@