



Vistoria técnica:- 22/09/2022

Documento:- SB.096225/2022 – 54 – Solicitante: "José Belmonte Lopes"

Local do evento:- Rua Júlio de Mesquita, 798 - 812 – Bairro Paulicéia

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie tipuana,(**Tipuana Tipu**), medindo 7,00 m de alt. X DAP 0,6 0m, estado fitossanitário regular, porém com raízes danificando o passeio público em grande proporção, tubulações de águas pluviais e galhos sobre o imóvel. Portanto somos favoráveis a poda dos galhos e raízes do espécime.



Estado Fitossanitário:- (regular)

() Grau Grave EM () Frente a entrada de autos

(X) Outros: LM 4661 Art. 60

Rede elétrica:-() Sim (X) Não ###Passeio ► () < que 1,60 m (X) > que 1,60 m

Relatório fotográfico



Programação dos serviços

Remoção:...../...../.....

Replante:...../...../.....Espécie:.....

Avaliação técnica:

Antonio Martins
SU.302
Matr. 12354-2

Autorizado: ~~Substituição~~

Joabe de Melo da Silva
Assessor de Direção-SU.3
Engº Agrônomo