



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 12/02/2019

Nº. Documento:- VCSBC 74747

Local do evento: Rua Isabel Cestari, 120 – Bairro dos Casa

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 02 árvores da espécie Uva Japonesa (Houvenia Dulcis), medindo 7,00m X DAP 0,35m, estado fitossanitário comprometido tronco oco e apodrecido risco de queda, 01 com as raízes danificando passeio publico em grandes proporções, estado fitossanitário regular.

Estado Fitossanitário:- (comprometido 01) (01 regular)

(X 01) Grau Grave EM () Percida (X) Risco de queda () Entrada de garagem

() Outros:

(x 01) Grau Grave: () Com grandes lesões (x) Raízes danificando passeio em G.P.

() Outros:

() Grau Médio: () Mediana lesões aparentes () Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

() Outros:

Rede elétrica:- () Sim (X) Não Largura passeio ► () < 1,60 mts. (x) > 1,60 mts.

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (x) Não

Vistoria técnica:

Odair Maciel

Autorizamos a substituição

Engº Agrônomo Joabe de Melo da Silva
Assessor de Diretor

Matr. 3932-9
SU.302

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção de Árvore: Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Destocador:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Reparos no Passeio:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Replante de Árvore(s): Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Espécime(s) Replantada(s):-.....Quantidade.....

SU.302...../...../.....:-Responsável.....Matr.....