



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 19/12/2023

Nº. Documento: MO.058528/2023-88

Local do evento: Alameda Dom Pedro de Alcântara, 805 - EMEB Ângelo Ceroni - Bairro Nova Petrópolis

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Alfeneiro do Japão (*Ligustrum lucidum*), medindo 6,00 metros de altura DAP 0,30 metros, estado fitossanitário regular porém suas raízes estão danificando tubulação de esgoto e mureta em grandes proporções.

Estado Fitossanitário:- (regular)

- Grau Grave EM Percidas Risco de queda Entrada de garagem
 Outros:
 Grau Grave: Com grandes lesões Raízes danificando passeio em G.P.
 Outros: lei 6370/2014
 Grau Médio: Mediana lesões aparentes Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14
 Outros:
 Grau leve: Pequenas Lesões aparentes Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14
 Outros:

Lado Fiação: Sim Não Largura passeio: Menor que 1,60mts. Maior que 1,60mts.
Interferência Mobiliário Urbano: Sim Não
Interferência Trânsito – Visibilidade: Sim Não -

Vistoria técnica:

Odair Ap. Maziel

Matr: 39729

Autorizamos a remoção

Joabe de Melo da Silva

Engenheiro Agrônomo

Assessor de Direção SU.3

EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção de Árvore: Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Destocador:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Reparos no Passeio:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Plantio de Árvore(s): Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

587342756



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Secretaria de Educação
Departamento de Apoio à Educação – SE-2
Divisão de Manutenção e Suporte ao Escolar – SE-23





MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Secretaria de Educação
Departamento de Apoio à Educação – SE-2
Divisão de Manutenção e Suporte ao Escolar – SE-23





MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Secretaria de Educação
Departamento de Apoio à Educação – SE-2
Divisão de Manutenção e Suporte ao Escolar – SE-23





MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Secretaria de Educação
Departamento de Apoio à Educação – SE-2
Divisão de Manutenção e Suporte ao Escolar – SE-23

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

