



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU. 302

Vistoria em:- 01/08/2019

Nº. Documento:- SE 23-Email.0/2018<Fabiana.caraca@saobernardo.sp.gov.br>

Local do evento:- *Emeb Castro Alves – Rua Luis Ferreira da Silva, 272 – Bairro Anchieta*

Laudo Técnico:

*Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie mangueira (Mangifera Indica), medindo 4,00 m de alt. X DAP 030 m com estado fitossanitário regular, porém a mesma está plantada em local irregular, sem critérios técnicos, em local inadequado, causando rachaduras no muro de contenção e oferecendo risco de queda. Portanto somos favoráveis a **Remoção** do espécime.*

Estado Fitossanitário:- (regular)

(x) Grau Grave EM () Percidas (x) Risco de queda () Entrada de garagem

() Outros:

() Grau Grave: () Com grandes lesões (X) Raízes danificando passeio em G.P.

() Outros:

() Grau Médio: () Mediana lesões aparentes () Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

Lado Fiação: () Sim (X) Não ### passeio ► () < que 1,60 m. () > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim () Não

Qual:

Vistoria técnica:

Autorizamos a remoção

Antonio Martins
Matr. 12354 – 2
SU. 302

Joabe de Melo da Silva
Assessor de Diretoria - SU.3
Engº Agrônomo - SU.3

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:- #####Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Destocador:- #####Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Reparos:- #####Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Replanteio :- #####Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Espécie(s):-.....Quantidade.....

SU.302...../...../.....Responsável:.....Matr:-.....

