



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 17/04/2023

Nº. Documento:- MO.012485/2023 EMEB Professor Florestan Fernandes

Local do evento:- Rua Operario Luiz Pedro Magalhães, 330 - B. Alves Dias

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 02 árvores da espécie Ficus (Ficus benjamina) medindo 8 metros de altura DAP 0,50 metros cada, estado fitossanitário regular porém suas raízes estão danificando a estrutura e obstruindo caixas de esgotos em grandes proporções na unidade escolar como mostram as fotos. Portanto somos favoráveis a remoção dos espécimes.

Estado Fitossanitário:- (regular)

(x) Grau Grave EM () Percidas () Risco de queda () Entrada de garagem

(x) Outros: Lei 6370/2014

() Grau Grave: () Com grandes lesões () Raízes danificando passeio em G.P.

() Outros:

() Grau Médio: () Mediana lesões aparentes () Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

() Outros:

Lado interno

Rede elétrica:- () Sim () Não Largura passeio () maior de 1,60 mts. () menor de 1,60 mts.

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim () Não

Vistoria técnica:

Autorizamos a remoção

Odair Ap. Maciel
Matr.3932-9

Engº Agrônomo Joabe de melo da Silva
Assessor de Direção – SU.3

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção de Árvore: Passado em...../...../..... Executado em:...../...../.....

O.Maciel

Destocador:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Reparos no Passeio:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Plantio de Árvore(s): Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Espécime(s) Replantada(s):-Quantidade.....

SU.302 :-...../...../.....:-Responsável:-.....Matr:-.....