



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 07/06/2023

Nº. Documento: MO. Nº 025784/2023-33 - Defesa Civil

Local do evento: **EMEB Geraldo de Melo Ferreira** - Rua Almeida Leme, 151 - B. Baeta Neves

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 05 árvores sendo: 01 da espécie Ficus (Ficus benjamim), 03 da espécie Alfeneiro do Japão (*Ligustrum lucidum*), medindo 8,00m de altura DAP 0,45 metros cada e 01 da espécie Amoreira (*Morus nygra*), medindo 4,00 metros de altura DAP 0,20 metros, encostado no muro, espécimes com estado fitossanitário regular, porém estão com as raízes expostas danificando pisos e muro da unidade, poda de raízes já não soluciona. Obs: espécimes localizados no ajardinamento lado interno da unidade. Portanto somos favoráveis a remoção não há espaço técnico para replantio.

Estado Fitossanitário:- (regular)

- Grau Grave EM Perecidas Risco de queda Entrada de garagem
 Outros: Lei 6370/2014
- Grau Grave: Com grandes lesões Raízes danificando passeio em G.P.
 Outros:
- Grau Médio: Mediana lesões aparentes Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14
 Outros:
- Grau leve: Pequenas Lesões aparentes Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14
 Outros:

AJARDINAMENTO

Lado Fiação: Sim Não Largura passeio: Menor que 1,60mts. Maior que 1,60mts.
interferência Mobiliário Urbano: Sim Não
Interferência Trânsito – Visibilidade: Sim Não -

Vistoria técnica:
Odair Ap. Meciel

Matr: 8932-9

AutORIZAMOS a remoção


Joaze de Melo da Silva
Engenheiro Agrônomo
Assessor de Direção SU.3

EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção de Árvore: Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Destocador:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Reparos no Passeio:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Plantio de Árvore(s): Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Odair Ap. Meciel







