



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 04/10/2023

Nº. Documento: MO.045356/2023-99 - GSE – SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Local do evento: Rua Das Paineiras, 1 - EMEB José Arnaud da Silva - Bairro Alvarenga

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 07 árvores sendo: 05da espécie Ficus (Ficus benjamim), medindo 10,00 metros de altura DAP DAP 0,70 metros cada, 01 da espécie Inga Branco (Inga edulis)estado fitossanitário regular, porém encontram-se com as raízes expostas invadindo a unidade, danificando encanamentos, pisos, muro e parede que já apresentam rachaduras. Portanto somos favoráveis a remoção não ha espaço técnico para replantio. Obs: espécime localizado no ajardinamento da unidade lado interno. Informamos ainda de 01 árvore da espécie Quaresmeira (Tibouchina granulosa), medindo 5,00 metros de altura DAP 0,30 metros totalmente podre (passeio público) somos favoráveis a remoção.

Estado Fitossanitário:- (regular 06) (comprometido 01)

(x) Grau Grave EM () Percidas () Risco de queda () Entrada de garagem

(x) Outros: Lei 6370/2014

() Grau Grave: () Com grandes lesões () Raízes danificando passeio em G.P.

() Outros:

() Grau Médio: () Mediana lesões aparentes () Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

() Outros:

() Grau leve: () Pequenas Lesões aparentes () Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14

() Outros:

AJARDINAMENTO

Lado Fiação: () Sim () Não Largura passeio: (01) Menor que 1,60mts. () Maior que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim () Não

Interferência Trânsito – Visibilidade: () Sim (x) Não -

Vistoria técnica:

Odair Ap. Maciel

Autorizamos a remoção 07

Matr: 3932-9

Engº Agrônomo Joabe de Melo da Silva

Assessor de Direção SU.3

EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção de Árvore: Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Destocador:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

