



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS  
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 15/03/2023

Nº. Documento: MO.009700/2023-33

Local do evento: Rua João Gerbelli, 330 - EMEB José Cataldi - B. Demarchi

**Laudo Técnico:**

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Álfeneiro do japão (*Ligustrum lucidum*), medindo 7,00 metros de altura DAP 0,35 metros, estado fitossanitário, regular porém suas raízes estão danificando passeio publico em grandes proporções prejudicando acesso e circulação de pedestres e alunos.Obs: árvore inclinada para o muro. Portanto somos favoráveis a substituição.

**Estado Fitossanitário:- (regular)**

Grau Grave EM  Percidas  Risco de queda  Entrada de garagem

Outros:

Grau Grave:  Com grandes lesões  Raízes danificando passeio em G.P.

Outros: lei 6370/2014

Grau Médio:  Mediana lesões aparentes  Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

Outros:

Grau leve:  Pequenas Lesões aparentes  Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14

Outros:

Lado Fiação:  Sim  Não Largura passeio:  Menor que 1,60mts.  Maior que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano:  Sim  Não

Interferência Trânsito – Visibilidade:  Sim  Não -

Vistoria técnica:

Odair Ap. Maciel

Matr: 3932-9

Autorizamos a substituição

Joabe de Melo da Silva  
Engenheiro Agrônomo  
Assessor de Direção

**EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Remoção de Árvore:** Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Destocador:**.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Reparos no Passeio:**.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Plantio de Árvore(s):** Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

