



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 12/06/2023

Nº. Documento:- MO.016505/2023-77 - GSE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

Local do evento:- Av. Imperatriz Leopoldina, 1080 - EMEB Professora Nádia Aparecida Issa Pina
B. Nova Petrópolis

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 02 árvores da espécie Alfeneiro do Japão (*Ligustrum lucidum*), de pequeno porte sendo que 01 está sem vida orgânica coberta por ervas de passarinho outro encostado ao muro, 02 plantas da espécie bordo (*Plectranthus barbatus*), apoiado no alambrado. Portanto somos favoráveis a remoção local não tem espaço técnico para replantio.

OBS: Quanto aos outros espécimes existentes do lado interno e externo da unidade prosseguir com a poda de galhos.

Estado Fitossanitário:- (comprometido 04)

(x) Grau Grave EM () Percidas (x) Risco de queda () Entrada de garagem

() Outros:

() Grau Grave: () Com grandes lesões () Raízes danificando passeio em G.P.

() Outros:

() Grau Médio: () Mediana lesões aparentes () Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

() Outros:

Lado interno

Rede elétrica:- () Sim () Não Largura passeio () maior de 1,60 mts. () menor de 1,60 mts.

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim () Não

Qual:

Vistoria técnica:
Odair Ap. Maciel

Autorizamos a remoção (04)
poda de galhos nas demais

Matr.3932-9

Engº Agrônomo Joabe de melo da Silva
Assessor de Direção – SU.3

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção de Árvore: Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

O.Maciel

Destocador:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Reparos no Passeio:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Plantio de Árvore(s): Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Espécime(s) Replanta(s):-Quantidade.....SU.302 :-...../...../.....:-Responsável:-
.....Matr:-.....