



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 17/05/2023

Nº. Documento: MO.013333/2023-99 GSE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Local do evento: RUA Valdomiro Luis, 175 - EMEB Sandra Cruz Martins De Freitas - B. Demarchi

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 arvore da espécie fícus (Ficus benjamim), medindo 8,00m de altura, DAP 0,50 metros estado fitossanitário regular, porém encontra-se com as raízes expostas danificando muro que já esta com varias rachaduras. Portanto somos favoraveis a remoção do espécime.

Estado Fitossanitário:- (regular)

- (x) Grau Grave EM () Percidas () Risco de queda () Entrada de garagem
 (x) Outros: Lei 6370/2014
 () Grau Grave: () Com grandes lesões () Raízes danificando passeio em G.P.
 () Outros:
 () Grau Médio: () Mediana lesões aparentes () Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14
 () Outros:
 () Grau leve: () Pequenas Lesões aparentes () Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14
 () Outros:

AJARDINAMENTO

- Lado Fiação: () Sim (x) Não Largura passeio: () Menor que 1,60mts. () Maior que 1,60mts.
 Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (x) Não
 Interferência Trânsito – Visibilidade: () Sim (x) Não -

Vistoria técnica:

Odair Ap. Maciel

Matr: 3932-9

Autorizamos a remoção

Joabe de Melo da Silva
Engenheiro Agrônomo
Assessor De Direção SU3

EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS


Remoção de Árvore: Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Destocador:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Reparos no Passeio:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Plantio de Árvore(s): Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

187342899



Rua Valdomiro Luis, 175 - Bairro Demarchi