



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 24/08/2022

Nº. Documento: MO.032910/2022-44 - EMEB AUREO CRUZ – Rua Lázaro Zamenhof, 110

Local do evento: Av. Osvaldo Fregonesi – EMEB VALDEREZ AVELINO DE SOUZA - Bairro Alves Dias

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Ficus (Ficus benjamina), medindo 8,00 metros de altura DAP 0,50 metros, estado fitossanitário regular, porém encontram-se com as raízes expostas invadindo a unidade danificando passagem de pedestres em grandes proporções, assim como causando risco de acidentes pois o movimento de pais e alunos é intenso na unidade. Portanto somos favoráveis a remoção não a espaço técnico para replantio. Obs: espécime localizado no ajardinamento próximo ao alambrado como mostram as fotos.

Estado Fitossanitário:- (regular)

- () Grau Grave EM () Percidas () Risco de queda () Entrada de garagem
() Outros:
(x) Grau Grave: () Com grandes lesões (x) Raízes danificando passeio em G.P.
(x) Outros: lei 6370/2014
() Grau Médio: () Mediana lesões aparentes () Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14
() Outros:
() Grau leve: () Pequenas Lesões aparentes () Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14
() Outros:

AJARDINAMENTO

Lado Fiação: () Sim (x) Não Largura passeio: () Menor que 1,60mts. () Maior que 1,60mts.
Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (x) Não
Interferência Trânsito – Visibilidade: () Sim (x) Não -

Vistoria técnica:

Odair Ap. Maciel

Matr: 3932-9

Autorizamos a remoção

Joabe de Melo da Silva
Engenheiro Agrônomo
Assessor De Direção SU.3

EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção de Árvore: Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Destocador:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Reparos no Passeio:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Plantio de Árvore(s): Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....