



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS  
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 26/10/2023

Nº. Documento:- MO.045919/2023-44 - Divisão de Defesa Civil

Local do evento:- Estrada Particular Eiji kikuti, 390 - Bairro Cooperativa

Laudo Técnico:

**Em vistoria ao local informamos tratar-se de 27 indivíduos arbóreos da espécie Eucalipto (Eucalyptus spp), medindo de 10,00 a 18,00 metros de altura DAP de 0,30 a 0,60 metros, estado fitossanitário regular porém estão com as raízes expostas localizados em barranco onde os desmoronamentos são constantes. Portanto somos favoráveis a remoção dos 27 espécimes de acordo com vistorias da Defesa Civil como mostram as fotos.**

Estado Fitossanitário:- (regular)

Grau Grave EM     Perecidas     Risco de queda     Entrada de garagem

Outros:

Grau Grave:     Com grandes lesões     Raízes danificando passeio em G.P.

Outros:

Grau Médio:     Mediana lesões aparentes     Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

Outros:

Lado interno

Rede elétrica:  Sim  Não    Largura passeio  maior de 1,60 mts.  menor de 1,60 mts.

Interferência Mobiliário Urbano:  Sim  Não

Vistoria técnica:

Odair Ap. M. Maciel

Matr. 1932-9

Autorizamos a remoção (27)

Engº Agrônomo Joubete de Melo da Silva  
Assessor de Direção – SU.3

**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

Remoção de Árvore: Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

O. Maciel

Destocador:..... Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Reparos no Passeio:..... Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Plantio de Árvore(s): Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Espécime(s) Replantada(s):-.....Quantidade.....

SU.302 :-...../...../.....:-Responsável:-.....Matr:-.....



