

ATUALIZAR



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

1) 189891727

Vistoria em: 30/11/2020

Nº. Documento: VCSBC 75456

Local do evento: Rua José Dangelo, 330 - Bairro Botujuru

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 pinheiro da espécie pinus (pinus spp), medindo + de 10,00m de altura, DAP 0,40m, estado fitossanitário regular, porém encontram-se com as raízes danificando passeio publico em grandes proporções, prejudicando acesso e circulação de pedestres, poda de raízes poderá ocasionar sua queda devido a sua altura, informamos tratar-se de espécime inadequado ao passeio publico. Portanto somos favoráveis a substituição.

Estado Fitossanitário:- (regular)

- Grau Grave EM Percidas Risco de queda Entrada de garagem
- Outros
- Grau Grave: Com grandes lesões Raízes danificando passeio em G.P.
- Outros: 4661/1998 artigo 60
- Grau Médio: Mediana lesões aparentes Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14
- Outros:
- Grau leve: Pequenas Lesões aparentes Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14
- Outros:

Lado Fiação: Sim Não Largura passeio: Menor que 1,60mts. Maior que 1,60mts.
Interferência Mobiliário Urbano: Sim Não
Interferência Trânsito – Visibilidade: Sim Não -

Vistoria técnica:
Odair Ap. Maciel

Matr: 3932-9

Autorizando a substituição

Joabe de Melo da Silva
Engenheiro Agrônomo
Assessor De Direção SU3

EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção de Árvore: Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Destocador:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Reparos no Passeio:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Plantio de Árvore(s):Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

