



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS  
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 31/05/2019

Nº. Documento: VCSBC 61369

Local do evento: Rua Alberto da Silva, 284 Praça Gino Beletato B. Santa Terezinha

**Laudo Técnico:**

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 09 árvores da espécie alfeneiro do japão (*ligustrum lucidum*), medindo 8,00m, X DAP 0,50m cada, porém 08 encontram-se com as raízes danificando passeio publico em grandes proporções, prejudicando acesso e circulação de pedestres, estado fitossanitario regular. Somos favoráveis a poda de galhos, poda de raízes e reparos no passeio, outro com estado fitossanitário comprometido, tronco oco e apodrecido. Somos favoráveis a substituição.

**Estado Fitossanitário:- (regular em 08) (comprometido em 01)**

( ) Grau Grave EM ( ) Percidas ( ) Risco de queda ( ) Entrada de garagem

( ) Outros:

( x ) Grau Grave: ( x ) Com grandes lesões 01 ( ) Raízes danificando passeio em G.P.

( x ) Outros: 08 poda de galhos e raízes

( ) Grau Médio: ( ) Mediana lesões aparentes ( ) Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

( ) Outros:

( ) Grau leve: ( ) Pequenas Lesões aparentes ( ) Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14

( ) Outros:

Lado Fiação: ( x ) Sim ( ) Não Largura passeio: ( ) Menor que 1,60mts. ( x ) Maior que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano: ( x ) Sim poste ( ) Não

Interferência Trânsito – Visibilidade: ( ) Sim ( x ) Não -

Vistoria técnica:

Odair Ap. Maciel

Matr. 3932-9

Autorizamos a substituição e poda de galhos e raízes  
poda de raízes nas demais arvores

Engº Agrônomo Loabe de Melo da Silva  
Assessor de Direção – SU.3

**EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Remoção de Árvore:** Passado em...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Destocador:**.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Reparos no Passeio:**.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....