



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 16/07/2019

Nº. Documento:- VCSBC 76971

Local do evento:- Rua Angelo Duzzi,180 B. Centro

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie tipuana (tipuana tipu), medindo 10,00m de alt. X 0,50m, estado fitossanitário regular porém encontra-se com as raízes danificando passeio publico em grandes proporções. Obs: não a possibilidade de poda de raízes devido a mesma estar encostada no poste. Portanto somos favoráveis a substituição.

Estado Fitossanitário:- (regular)

() Grau Grave EM () Percidas () Risco de queda () Entrada de garagem

() Outros:

(x) Grau Grave: () Com grandes lesões (x) Raízes danificando passeio em G.P.

(x) Outros: lei 4661/1998 artigo 60

() Grau Médio: () Mediana lesões aparentes () Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

() Outros:

Rede elétrica:- (x) Sim () Não Largura passeio (x) maior de 1,60 mts. () menor de 1,60 mts.

Interferência Mobiliário Urbano: (x) Sim () Não

Qual: poste

Vistoria técnica:

Autorizamos a remoção

Odair Ap. Maciel

Matr.3932-9

Engº Agrônomo Joabe de melo da Silva
Assessor de Direção – SU.3

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção de Árvore: Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

O.Maciel

Destocador:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Reparos no Passeio:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Plantio de Árvore(s): Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Espécime(s) Replantada(s):-.....Quantidade.....

SU.302 :-...../...../.....:-Responsável:-.....Matr:-.....

