



Data da vistoria:- 12/11/2021

Laudo Técnico:

Documento:-SB. 024401/2021-32

Local do evento:- Rua Botucatu,153 - 161- Bairro Jordanopolis

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie alfeneiro do japão, (*ligustrum Japonicum*) medindo 6,30 m, X DAP 0,60 m, estado fitossanitário comprometido, porém a mesma esta com parte do caule apodrecido. Portanto somos favoráveis a **substituição** do espécime.

OBS.: **Risco iminente de queda**

*** Estado Fitossanitário:- (perecido)

(X) Grau Grave EM () Frente Garage

(x) Outros:- LM. 4661 –art. 60 .

Rede elétrica :- (x) Sim () Não _passeio ► () < que 1,60 m. (X) > que 1,60 m.

Interferência Mobiliário Urbano: (X) Sim () Não

Relatório Fotográfico



Execução dos Serviços

Remoção:- Passado em:...../...../.....Executado em:...../...../.....

Replanta:- Passado em:...../...../.....Executado em:...../...../.....

Vistoria técnica :

Antônio Martins
Matr. 12354-2
SU.302

Autorização Substituição

Jaabe de Melo da Silva
Assessor de Diretoria-SU.3
Engº Agrônomo

Martin@12/11/2021