



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 26/09/2022

Nº. Documento: CI. 199/2022 SU.3 Diretoria

Local do evento: Rua Fortunata Bernardello Meneguetti esquina com Rua José Carrapeiro, 15
Bairro Montanhão

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 03 árvores da espécie Ficus (Ficus benjamina), medindo 6,00m de altura, DAP 0,25 metros cada, estado fitossanitário regular porém encontra-se com as raízes danificando passeio público em grandes proporções, prejudicando acesso e circulação de pedestres. Portanto somos favoráveis a substituição dos 03 espécimes.

Estado Fitossanitário:- (regular)

Grau Grave EM Percidas Risco de queda Entrada de garagem

Outros:

Grau Grave: Com grandes lesões Raízes danificando passeio em G.P.

Outros: lei 6370/2014

Grau Médio: Mediana lesões aparentes Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

Outros:

Grau leve: Pequenas Lesões aparentes Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14

Outros:

Lado Fiação: Sim Não Largura passeio: Menor que 1,60mts. Maior que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano: Sim Não

Interferência Trânsito – Visibilidade: Sim Não -

Vistoria técnica:

Odair Ap. Maciel

Matr: 3932-9

Autorizamos a substituição

Joabe de Melo da Silva
Engenheiro Agrônomo
Assessor de Direção SU3

EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção de Árvore: Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Destocador:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Reparos no Passeio:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Plantio de Árvore(s): Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....