


feitas



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 26/09/2022

Nº. Documento: CI. 199/2022 SU.3 Diretoria

Local do evento: Rua Fortunata Bernardello Meneguetti esquina com Rua José Carrapeiro, 15
Bairro Montanhão

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 03 árvores da espécie Ficus (Ficus benjamina), medindo 6,00m de altura, DAP 0,25 metros cada, estado fitossanitário regular porém encontra-se com as raízes danificando passeio público em grandes proporções, prejudicando acesso e circulação de pedestres. Portanto somos favoráveis a substituição dos 03 espécimes.

Estado Fitossanitário:- (regular)

() Grau Grave EM () Percidas () Risco de queda () Entrada de garagem

() Outros:

(x) Grau Grave: (x) Com grandes lesões () Raízes danificando passeio em G.P.

(x) Outros: lei 6370/2014

() Grau Médio: () Mediana lesões aparentes () Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

() Outros:

() Grau leve: () Pequenas Lesões aparentes () Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14

() Outros:

Lado Fiação: (x) Sim () Não Largura passeio: () Menor que 1,60mts. (x) Maior que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (x) Não

Interferência Trânsito – Visibilidade: () Sim (x) Não -

Vistoria técnica:

Odair Ap. Maciel

Matr. 3532-9

Assinatura de substituição

Joabe de Melo da Silva
Engenheiro Agrônomo
Assessor de Direção SU3

EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS


Remoção de Árvore: Passado em: 20/12/22 Executado em: 21/12/22

Destacador: Passado em: Executado em:

Reparos no Passeio: Passado em: Executado em:

Plantio de Árvore(s): Passado em: Executado em:

Nilto
ALTA DESTACAR TRAV.



Rua Fortunata Bernardelo Meneguetti com Rua José Carrapeiro, 15 - B. Montanhão