



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 04/04/2023

Nº. Documento: CI.20/2023 - SU.302

Local do evento: Rua Giovanni Giusti, 40 - Praça Henrique Giusti - Bairro Centro

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 02 árvores sendo: 01 da espécie Quaresmeira (Tibouchina granulosa), medindo 6,00 metros de alt. DAP 0,25 metros. 01 da espécie Ficus (Ficus benjamina), medindo 8,00 metros de alt. DAP 0,40 metros, espécimes com estado fitossanitário regular, porém suas raízes estão danificando passeio público em grandes proporções prejudicando acesso e circulação de pedestres. Portanto somos favoráveis substituição (02) no passeio público e poda de galhos nas demais árvores existentes na praça.

Estado Fitossanitário:- (regular)

() Grau Grave EM () Percida () Risco de queda () Entrada de garagem

() Outros:

(X) Grau Grave: () Com grandes lesões (X) Raízes danificando passeio em G.P.

() Outros: Lei 6370/2014

() Grau Médio: () Mediana lesões aparentes () Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

() Outros:

() Grau leve: () Pequenas Lesões aparentes () Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14

() Outros:

Lado Fiação: (x) Sim () Não Largura passeio ► () Menor que 1,60mts. (X) Maior que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (X) Não

Qual:

Interferência Trânsito – Visibilid/ade: () Sim (X) Não

Qual:

Vistoriado por:

Autorizamos a substituição de (02)
e a poda de galhos nas demais

Joabe de Melo da Silva

Engº Agrônomo

Assessor de Direção

Odair Maciel

Matr. 3239-9

EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção de Árvore: Passado em...../...../..... Executado em:...../...../.....

Destocador:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Reparos no Passeio:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Plantio de Árvore(s): Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

