



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS  
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 06/01/2023

Nº. Documento: SB. 126319/2022-22

Local do evento: **Rua Jundiá, 191** – Baeta Neves

**Laudo Técnico:**

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Tipuana (Tipuana tipu), medindo 10,00 metros de alt. DAP 0,60 metros, estado fitossanitário regular porém o mesmo encontra-se no alinhamento onde haverá rebaixamento de guias.

**Estado Fitossanitário:- (Regular)**

- Grau Grave EM     Percidas     Risco de queda     **Entrada de garagem (01 árvore)**
- Outros:
- Grau Grave:     Com grandes lesões     Raízes danificando passeio em G.P. (02 árvores)
- Outros:
- Grau Médio:     Mediana lesões aparentes     Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14
- Outros:
- Grau leve:     Pequenas Lesões aparentes     Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14
- Outros:

Lado Fiação:  Sim  Não      Largura passeio ►  Menor que 1,60 mts.  Maior que 1,60 mts.

Interferência Mobiliário Urbano:  Sim  Não

Qual:

Interferência Trânsito – Visibilid/ade:  Sim  Não

Qual:

Vistoriado por:

**Odaír Matiel**  
Matr. 3932-4

Autorizamos a remoção

**Joabe de Melo da Silva**  
Engº Agrônomo  
Assessor de Direção

**EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

Remoção de Árvore: Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Destocador:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Reparos no Passeio:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Plantio de Árvore(s): Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Árvore(s) Plantada: espécie(s):..... Quantidade.....

Conclusão dos serviços em:...../...../..... Responsável:.....

GAM



FOTO- 1 A 2 – Rua Jundiá, 191 – Baeta Neves