



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 25/10/2023

Nº. Documento: MO.048892/2023-66 - Divisão de Defesa Civil

Local do evento: Estrada Simão Portela, Alt. 1000 - Bairro Rio Grande

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 03 árvores sendo: 01 da espécie Embaúba (Cecrópia hololeuca), 01 da espécie Abacateiro (Pérsia americana), 01 da espécie Manacá da serra (Tibouchina mutabilis), medindo 8,00 metros de altura DAP 0,30 metros cada, estado fitossanitário regular porém encontram-se com grande grau de inclinação para a via.

Estado Fitossanitário:- (regular)

- Grau Grave EM Perecidas Risco de queda Entrada de garagem (01 árvore)
 Outros:
 Grau Grave: Com grandes lesões Raízes danificando passeio em G.P. (02 árvores)
 Outros:
 Grau Médio: Mediana lesões aparentes Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14
 Outros:
 Grau leve: Pequenas Lesões aparentes Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14
 Outros:

Beira da estrada

Lado Fiação: Sim Não Largura passeio ► Menor que 1,60mts. Maior que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano: Sim Não

Qual:

Interferência Trânsito – Visibilid/ade: Sim Não

Qual:

Vistoriado por:

Odair Maciel
Mat. 3952-9

Autorização e Emissão

Joabe de Melo da Silva
Engº Agrônomo
Assessor de Direção

EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção de Árvore: Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Destocador:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Reparos no Passeio:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Plantio de Árvore(s): Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Árvore(s) Plantada: espécie(s):.....Quantidade.....

Conclusão dos serviços em:...../...../.....Responsável:.....





