



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

À SU. 4 DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA

Vistoria em: 22/09/2016

Nº. Documento: SBC limpeza 17511098 – ZUP 22887

Local do evento: Rua Ubirajara, 79 Montanhão

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie **Alfeneiro do japão (ligustrum lucidum)**, medindo 6,00m, X DAP 0,35m, estado fitossanitário regular, porem raízes danificando o passeio.

Estado Fitossanitário:- (regular)

- () Grau Grave EM () Percidas () Risco de queda () Entrada de garagem
- () Outros:
- (x) Grau Grave: () Com grandes lesões (x) Raízes danificando passeio em G.P.
- () Outros:
- () Grau Médio: () Mediana lesões aparentes () Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14
- () Outros:
- () Grau leve: () Pequenas Lesões aparentes () Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14
- () Outros:

Lado Fiação: () Sim (X) Não Largura passeio: (x) Menor que 1,60mts. () Maior que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (X) Não - Qual ?

Interferência Trânsito – Visibilidade: () Sim (x) Não - Qual ?

Autorizamos a remoção.

ENGº JOABE DE MELO DA SILVA

Assessor de Direção

Departamento de Parques e Jardins

EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção de Árvore: Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Destocador:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Reparos no Passeio:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Plantio de Árvore(s): Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Árvore(s) Plantada: espécie(s):.....Quantidade.....

Conclusão dos serviços em:...../...../.....Responsável:.....

(OBS: EM: Emergencial – G.P: Grandes Proporções – M.P: Media Proporções – P.P: Pequena Proporções.)