



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS
SU.302-SEÇÃO DE MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS
Email:su302@saobernardo.sp.gov.br

Vistoriado em:- 25/02/2021

Laudo Técnico:

Documento:- VCSBC 90415/2020

Local do evento:- Rua Lidia 209 – Bairro Rudge Ramos.

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie tipuana, (**Tipuana Tipu**), medindo 7,00m de alt. X DAP 0,70 m, estado fitossanitário regular, porém com raízes danificando o passeio público, tubulação de águas pluviais e piso da garagem e alto grau de inclinação. Portanto somos favoráveis remoção do espécime.

Obs:-

Estado Fitossanitário:- (comprometido)

(X) Grau Grave EM () Perecida (X) Risco de queda

Outros: LM . 4661 – artº 60

Interferenciância Mobiliário Urbano: () Sim (X) Não

Relatório Fotográfico:



Vistoria Técnica:

Autorizamos a remoção

Antonio Martins
Matr. 12354-2
SU. 302

Joabe de Melo da Silva
Assessor de Diretoria – SU.3
Engº Agrônomo

Programação dos serviços

*Remoção :-...../...../.....

SU.302:-...../...../.....Resp:-.....Matr:-.....

