

Nº. Documento: CI 2166/2013 CI 73/2013 ECAR

Local do evento: Rua Antonio Toneto, 124 – Bairro Alvarenga

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Eucalipto (Eucalyptus SPP), medindo aproximadamente 20,00m de alt. X DAP0,90m, localizado em talude pertencente ao passeio público. Árvore com raízes expostas e no local há escorregamento de terra. Esclarecemos que o serviço de remoção foi iniciado, mas interrompido, pois dependemos do acompanhamento da AES Eletropaulo.

Estado Fitossanitário () /

(X) Grau Grave EM () Percidas (X) Risco de queda () Entrada de garagem

() Outros:

() Grau Grave: () Com grandes lesões () Raízes danificando passeio em G.P.

() Outros:

() Grau Médio: () Mediana lesões aparentes () Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

() Outros:

() Grau leve: () Pequenas Lesões aparentes () Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14

() Outros:

Lado Fiação: (X) Sim () Não

Largura passeio: () Menor que 1,60mts. (X) Maior que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (X) Não

Qual:

Interferência Trânsito – Visibilidade: () Sim (X) Não

Qual:

(x) Autorizamos a remoção

Daniel Serafim Bueno

Chefe

jrj

EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção de Árvore: Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Destocador:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Reparos no Passeio:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Plantio de Árvore(s): Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Árvore(s) Plantada: espécie(s):.....Quantidade.....

Conclusão dos serviços em:...../...../.....Responsável:.....

(OBS: EM: Emergencial - G.P: Grandes proporções – M.P: Média proporções – P.P: Pequenas proporções.)



Rua Antonio Toneto, 124 – Alvarenga