



Vistoria técnica: 08/12/2023

**Laudo técnico**

**Documento:** SB 093131/2023-72 **Interessado:** “CLEIDE LIMA SANTOS SOARES”

**Local :** Rua Professor Francisco Antunes, 85 –Parque Anchieta -Bairro Anchieta

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 02 árvores da família caesalpinia (*Caesalpinia ferrea*) medindo aproximadamente 8,00 m de alt. X CAP 0,80 m, porém a mesma está frente a entrada de autos do empreendimento . Portanto somos favoráveis a remoção dos espécimes

( ) Grau Grave EM <> ( ) Risco de queda

Rede elétrica:- ( X ) Sim ( ) Não <> passeio ► ( X ) < 1,60 m. ( ) > 1,60 m.

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO:**



**PMSBC, 08 de Dezembro de 2023**

**Assessor de Diretoria-SU.3**  
**Joabe de Melo da Silva**  
**Matr.42825-5**  
**Engº Agrônomo**